

## **Procedura aktualizacji dekodera - transponder 27, satelita Astra 4A**

Jeżeli obecnie odbieracie Państwo kanały Discovery z transpondera 27, satelity Astra 4A, za pośrednictwem wymienionych poniżej dekoderek, konieczne będzie dokonanie aktualizacji oprogramowania takich dekoderek (o ile w chwili obecnej nie pracują one na najnowszej wersji oprogramowania).

Dlatego na transponderze 27 udostępniemy Państwu najnowsze oprogramowanie do pobrania. Oprogramowanie to będzie można pobierać na wszystkich kanałach, a więc nie będzie konieczności przestrajania odbiornika.

W przypadku wszelkich pytań lub wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z firmą Kabelkom:

e-mail: [kabelkom@kabelkom.pl](mailto:kabelkom@kabelkom.pl)

tel. (+48) 33 821 35 38

### **Instrukcja postępowania:**

**Krok 1** Sprawdzić w poniższych tabelach posiadany typ dekodera oraz planowane terminy pobierania nowego oprogramowania.

**Krok 2** Aby dokonać aktualizacji oprogramowania, należy wykonać przedstawione poniżej czynności dla odpowiedniego modelu.

### **Harmonogram:**

**Dekodery serii D98xx i D9228 – Pobieranie oprogramowania umożliwiające zostało z wyprzedzeniem. Dekodery te powinny już posiadać zapisane nowe oprogramowanie.**

<b>Model dekodera</b>	<b>Termin pobierania danych</b>	<b>Wersja</b>	<b>Numer strony z instrukcjami</b>
D9834 D9835 D9850	Oprogramowanie powinno być już pobrane przez dekoderek	V2.61 dla wszystkich modeli	2
D9865	Oprogramowanie powinno być już pobrane przez dekoderek	V2.15	3
D9828	Oprogramowanie powinno być już pobrane przez dekoderek	V2.61	3
D9854	Oprogramowanie powinno być już pobrane przez dekoderek	V3.91	3
D9228	Oprogramowanie powinno być już pobrane przez dekoderek	V2.10	3

### Dekodery z serii D9225, D9234 i D9235 – Terminy pobierania oprogramowania

<b>Model dekodera</b>	<b>Termin pobierania danych</b>	<b>Uwagi</b>	<b>Numer strony z instrukcjami</b>
D9225 D9234 D9235	Od poniedziałku 13 sierpnia, do piątku 31 sierpnia	V2.80 dla wszystkich modeli	4

### Dekodery z serii D98xx i D9228

W przypadku tych modeli oprogramowanie powinno zostać już pobrane przez dekodery i konieczna jest jego ręczna instalacja.

<b>Model dekodera</b>	<b>Termin pobierania danych</b>	<b>Kanał do pobierania danych</b>	<b>Uwagi</b>
D9834 D9835 D9850	Oprogramowanie powinno być już pobrane przez dekodery	Dostępne na wszystkich kanałach 10 - 110	V2.61 dla wszystkich modeli
D9865	Oprogramowanie powinno być już pobrane przez dekodery	Dostępne na wszystkich kanałach 10 - 110	V2.15
D9828	Oprogramowanie powinno być już pobrane przez dekodery	Dostępne na wszystkich kanałach 10 - 110	V2.61
D9854	Oprogramowanie powinno być już pobrane przez dekodery	Dostępne na wszystkich kanałach 10 - 110	V3.91
D9228	Oprogramowanie powinno być już pobrane przez dekodery	Dostępne na wszystkich kanałach 10 - 110	V2.10

### **D9834 i D9835**

1. Sprawdzić, czy dekodery są typu D9834, czy D9835.
2. Sprawdzić, czy dekodery są dostrojone na DOWOLNY kanał z transpondera 27.
3. Nowe oprogramowanie powinno być już pobrane na dekodery.
4. Przycisnąć „Menu” i wybrać „Advanced” (Ustawienia zaawansowane) > „Administration” (Administracja) > „Reboot Receiver” (Zrestartuj odbiornik).
5. Za pomocą strzałek góra/dół wybrać 'V2.61' i przycisnąć „ok”.  
\*UWAGA Jeśli wersja 'V2.61' nie jest dostępna, prosimy o kontakt z nami.
6. Odbiornik zrestartuje się i zainstaluje nowe oprogramowanie.
7. Proces aktualizacji kończy się, gdy dekodery zrestartują się i powrócą na poprzednio ustawiony kanał.

### **D9850**

1. Sprawdzić, czy dekodery są typu D9850.
2. Sprawdzić, czy dekodery są dostrojone na DOWOLNY kanał z transpondera 27.
3. Nowe oprogramowanie powinno być już pobrane na dekodery.
4. Przycisnąć Menu, i wybrać „Setup” (Konfiguracja) > „Admin” (Administrator).
5. Przewinąć w dół na 'Application Select' (Wybór aplikacji) i przycisnąć „select”.
6. Za pomocą strzałek góra/dół wybrać 'V2.61' i przycisnąć „select”.  
\*UWAGA Jeśli wersja 'V2.61' nie jest dostępna, prosimy o kontakt z nami.
7. Wybrać „Reboot” (restart) i kontynuować.
8. Odbiornik zrestartuje się i zainstaluje nowe oprogramowanie.
9. Proces aktualizacji kończy się, gdy dekodery zrestartują się i powrócą na poprzednio ustawiony kanał.

### **D9865**

1. Sprawdzić, czy dekodery są typu D9865.
2. Sprawdzić, czy dekodery są dostrojone na DOWOLNY kanał z transpondera 27.
3. Nowe oprogramowanie powinno być już pobrane na dekodery.
4. Przycisnąć „Menu”, Wybrać „Setup Menu” (Menu ustawień) > „Advanced Setup” (Zaawansowane ustawienia) > „Download” (Pobierz).
5. Wybrać „Boot App” (zrestartuj aplikację) (żółty przycisk).
6. Wybrać „Download App” (pobierz aplikację).
7. Za pomocą strzałek lewo/prawo wybrać wersję V2.15.  
\*UWAGA Jeśli wersja 'V2.15' nie jest dostępna, prosimy o kontakt z nami.
8. Wybrać "Load App" (załaduj aplikację) (zielony przycisk) i potwierdzić.
9. Odbiornik zrestartuje się i zainstaluje nowe oprogramowanie.
10. Proces aktualizacji kończy się, gdy dekodery zrestartują się i powrócą na poprzednio ustawiony kanał.

### **D9828**

1. Sprawdzić, czy dekodery jest typu D9828.
2. Sprawdzić, czy dekodery jest dostrojony na DOWOLNY kanał z transpondera 27.
3. Nowe oprogramowanie powinno być już pobrane na dekodery.
4. Przycisnąć Menu, i wybrać „Settings“ (Ustawienia) > „Admin“ (Administrator).
5. Wybrać „Select/Reboot App“ (Wybierz/zrestartuj aplikację).
6. Za pomocą strzałek góra/dół wybrać 'V2.61' i przycisnąć „select“.  
\*UWAGA Jeśli wersja 'V2.61' nie jest dostępna, prosimy o kontakt z nami.
7. Wybrać „Yes“, aby potwierdzić restart.
8. Odbiornik zrestartuje się i zainstaluje nowe oprogramowanie.
9. Proces aktualizacji kończy się, gdy dekodery zrestartuje się i powróci na poprzednio ustawiony kanał.

### **D9854**

1. Sprawdzić, czy dekodery jest typu D9854.
2. Sprawdzić, czy dekodery jest dostrojony na DOWOLNY kanał z transpondera 27.
3. Nowe oprogramowanie powinno być już pobrane na dekodery.
4. Przycisnąć „Menu“ i wybrać „Versions“ (Wersje).
5. Wybrać „Select/Reboot App“ (Wybierz/zrestartuj aplikację).
10. Przewinąć w dół na 'Application Select' (Wybór aplikacji) i przycisnąć „select“.
6. Za pomocą strzałek góra/dół wybrać 'V3.91' i przycisnąć "select".  
\*UWAGA Jeśli wersja 'V3.91' nie jest dostępna, prosimy o kontakt z nami.
7. Wybrać opcję „Select“ (Wybierz) i potwierdzić.
8. Odbiornik zrestartuje się i zainstaluje nowe oprogramowanie.
9. Proces aktualizacji kończy się, gdy dekodery zrestartuje się i powróci na poprzednio ustawiony kanał.

### **D9228**

1. Sprawdzić, czy dekodery jest typu D9228.
2. Sprawdzić, czy dekodery jest dostrojony na DOWOLNY kanał z transpondera 27.
3. Przycisnąć „Main Menu“ (Menu główne) > „Misc“ (Inne) > „Download“ (Pobieranie).
4. Zaznaczyć pole „Run App“ (Uruchom aplikację) i przycisnąć przycisk „SELECT“.
5. Za pomocą strzałek góra/dół wybrać wersję 2.10.  
\*UWAGA Jeśli wersja 'V2.10' nie jest dostępna, prosimy o kontakt z nami.
6. Wybrać „Yes“ (tak), aby potwierdzić instalację wersji V2.10.
7. Dekodery zrestartuje się i zainstaluje nowe oprogramowanie.
8. Powinno to zająć mniej, niż minutę. Proces pobierania aktualizacji kończy się, gdy dekodery zrestartuje się i powróci na poprzednio ustawiony kanał.

# Dekodery z serii D9225, D9234 i D9235

Model dekodera	Termin pobierania danych	Kanał do pobierania danych	Uwagi
D9225 D9234 D9235	poniedziałek, 13 sierpnia piątek 31 sierpnia	Dostępne na wszystkich kanałach  10 - 110	V2.80 dla wszystkich modeli

## D9234, D9225 i D9235

1. Sprawdzić, czy dekodery są typu D9234, D9225, czy D9235.
2. Sprawdzić, czy dekodery są dostrojone na DOWOLNY kanał z transpondera 27.
3. Przycisnąć przycisk „standby“ (przełączający w tryb czuwania) na dekodery.
4. Dekodery same ustalą, czy konieczne będzie pobranie oprogramowania. **(Jeżeli jego pobranie nie będzie konieczne, dekodery po prostu przejdą w tryb czuwania zaraz po przyciśnięciu przycisku.)**
5. Dekodery wyświetlą ekran ze statusem pobierania.
6. Należy poczekać na zakończenie pobierania danych. Trwa to zwykle około 5 minut. Proces pobierania aktualizacji kończy się, gdy dekodery zrestartują się i powrócą na poprzednio ustawiony kanał.